



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 15.11.2023 r.

ZK-IV.431.4.2023.8

Pan

Tomasz Wojciechowski

Prezes Zarządu

Gnieźnieńskiego Towarzystwa

Motorowego START

62-200 Gniezno

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

tel. 61 854 9972, fax 61 854 9920

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zk@poznan.uw.gov.pl

www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli (w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)	Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. <i>o bezpieczeństwie imprez masowych</i> (Dz. U. z 2023 r. poz. 616). Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zadań z zakresu przestrzegania przez klub żużlowy Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe START, ul. Wrzesińska 27-29, 62-200 Gniezno, jako organizatora imprez masowych na Stadionie, warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. <i>w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej</i> . Kontrolą objęto okres od 14 października 2022 r. do 25 września 2023 r.
Jednostka kontrolowana	klub żużlowy - Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe START, ul. Wrzesińska 27-29, 62-200 Gniezno.
Kontrolerzy	Zespół kontrolny wyznaczony w drodze zarządzenia Nr 453/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	26 września 2023 r. do 27 października 2023 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Tomasz Wojciechowski, Prezes Zarządu Gnieźnieńskiego Towarzystwa Motorowego START, 62-200 Gniezno.

(akta kontroli: str. 1, 11)

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie funkcjonowanie kontrolowanej jednostki w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. *w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Ocenę uzasadnia:

- zastosowany system rejestracji obrazu i dźwięku zapewnia skuteczną realizację obowiązków nałożonych na organizatora w zakresie sposobu rejestracji przebiegu imprezy masowej,
- urządzenia rejestrujące obraz umożliwiają natychmiastowy wydruk zarejestrowanego obrazu z parametrami określonymi w Rozporządzeniu,
- materiał z utrwalonych imprez masowych jest gromadzony oraz archiwizowany zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu,

- materiał z utrwalonych imprez masowych przechowywany jest w miejscu umożliwiającym jego niezwłoczne udostępnienie uprawnionym podmiotom,
- miejsce instalacji serwerów wyposażone jest w System Sygnalizacji Włamania i Napadu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

1. Umieszczenie przy wejściu na teren imprezy masowej informacji o prowadzonej w trakcie trwania tej imprezy rejestracji obrazu i dźwięku (§ 3. 2. Rozporządzenia).

Stwierdzono tablice informacyjne umieszczone na budynku oraz ogrodzeniu zewnętrznym:

- Regulamin Stadionu Żużlowego w § 1 ust. 6 zawiera zapis informujący o rejestracji obrazu na obiekcie podczas imprezy masowej.
- przy wejściu na teren obiektu widnieją tablice: „Przebieg imprezy masowej utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk”.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

2. Miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu (§ 4. 1. Rozporządzenia).

2.1 Umieszczenie co najmniej 1 kamery przy miejscach:

- 1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej – w przypadku imprezy odpłatnej;**
- 2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;**
- 3) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych;**
- 4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;**

Stwierdzono:

- 11 kamer skierowanych na kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- 5 kamer skierowanych na bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,
- 15 kamer skierowanych na drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,
- 3 kamery skierowane na parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej.

Sprawność urządzeń: TAK.

Rejestracja obrazu III kategorii w ww. miejscach: TAK, w trakcie modernizacji.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

2.2 Umieszczenie co najmniej 2 kamer przy miejscach:

- 1) sektory dla uczestników imprezy masowej;**
- 2) płyta boiska lub scena.**

Stwierdzono:

- 22 kamery skierowane na sektory dla uczestników imprezy masowej,
- 2 kamery skierowane na płytę boiska lub scenę,

Na obiekcie wyznaczono 3 sektory:

- Sektor A – zlokalizowany po prawej stronie od Trybuny VIP,
- Sektor B – zlokalizowany naprzeciw Trybuny VIP,

- Sektor C – zlokalizowany po lewej stronie od Trybuny VIP.

Sprawność urządzeń: TAK.

Rejestracja obrazu I, II, IV kategorii w ww. miejscach: TAK, w trakcie modernizacji.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

3. Urządzenia rejestrujące obraz, zainstalowane na obiekcie (z § 5. 1. Rozporządzenia).

Stwierdzono:

- 58 urządzeń, z których rejestrowany jest obraz.

Sprawność urządzeń: TAK.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

4. Parametry urządzeń rejestrujących obraz (z § 8 i 9. Rozporządzenia).

Czy urządzenia rejestrujące obraz umożliwiają natychmiastowy wydruk zarejestrowanego obrazu z parametrami określonymi w Rozporządzeniu?

Stwierdzono: TAK – jest możliwy natychmiastowy wydruk.

Sprawność urządzeń: TAK.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

5. Parametry urządzeń rejestrujących dźwięk (z § 10. Rozporządzenia).

Czy urządzenia rejestrujące dźwięk umożliwiają zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków oraz określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej?

Stwierdzono - 13 urządzeń rejestrujące dźwięk:

- 10 urządzeń rejestrujących dźwięk skierowanych na kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- 1 urządzenie rejestrujące dźwięk skierowane na drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,
- 2 urządzenia rejestrujące dźwięk skierowane na sektory dla uczestników imprezy masowej.

Obowiązkowa rejestracja dźwięku:

- sektory dla uczestników imprezy – TAK,
- płyta boiska – TAK,

Sprawność urządzeń: TAK.

Stwierdzenie zrozumienia treści haseł i okrzyków w trakcie imprezy masowej, uzależnione jest od bieżących, niezależnych od organizatora, warunków panujących na obiekcie, w szczególności hałas.

6. Gromadzenie i archiwizacja materiałów z utrwalonych imprez masowych na obiekcie (§ 12. Rozporządzenia).

6.1 Archiwizacja nośnika informacji z przebiegu imprezy masowej (z § 12.1. Rozporządzenia).

Czy zarejestrowany w trakcie imprezy masowej obraz i dźwięk jest archiwizowany na elektronicznym nośniku informacji?

Stwierdzono - wszystkie nagrania zawierające obraz z imprez masowych są utrwalane.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

6.2 Przechowywanie nośnika informacji (z: § 12.2., § 12.3. i § 12.4. Rozporządzenia):

Czy nośnik informacji wraz z metryką umieszczony jest w opisanym opakowaniu zgodnie z Rozporządzeniem oraz czy prowadzona jest ewidencja każdorazowego otwarcia i zamknięcia opakowania „nośnika”?

Stwierdzono - nośniki z zarejestrowanym materiałem przekazywane są do podmiotów zewnętrznych tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą Dyrektora GTM START. Prowadzony jest rejestr przekazywanych materiałów.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

7. Przechowywanie zarejestrowanych danych (§ 12. 7. Rozporządzenia):

Czy nośnik informacji przechowuje się w miejscu umożliwiającym jego niezwłoczne udostępnienie uprawnionym podmiotom?

Stwierdzono: TAK - nośnik informacji przechowuje się w miejscu umożliwiającym jego niezwłoczne udostępnienie uprawnionym podmiotom.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

8. Zabezpieczenie miejsc instalacji serwerów w systemy sygnalizacji włamania i napadu (z § 12. 8. Rozporządzenia).

Czy w przypadku nośnika, który jest integralną częścią systemu, organizator zabezpiecza system przed dostępem osób nieuprawnionych?

Stwierdzono - zainstalowano system alarmowy.

Spełnienie wymogów określonych przepisami Rozporządzenia.

(akta kontroli: str. 18-22)

IV. Zalecenia i wnioski.

W związku z niestwierdzeniem w trakcie kontroli uchybień bądź nieprawidłowości, Wojewoda Wielkopolski nie formułuje zaleceń pokontrolnych.

Zastosowany system rejestracji obrazu i dźwięku zapewnia skuteczną realizację obowiązków nałożonych na organizatora w zakresie sposobu rejestracji przebiegu imprezy masowej.

V. Pozostałe informacje.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), w związku z §2 Zarządzenia nr 152/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został uregulowany lub został

uregulowany częściowo w odrębnych przepisach informuję, iż kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje:

1. Wystąpienie pokontrolne podpisuje kierownik jednostki kontrolującej i przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej.
2. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej, w wyznaczonym terminie, informuje kierownika jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

(-) Dariusz Dymek
Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego